

विद्यालय भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र

1. कन्द्रीय विद्यालय का नाम ..... के.वि., तृतीय वाहिनी, स.सी.बल  
लखीमपुर-खीरी
2. स्थायी/अस्थायी भवन का नाम एवं संख्या ..... अस्थायी
3. क्या विद्यालय भवन सुरक्षित है ? ..... सुरक्षित है
4. विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये  
बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य ..... नहीं प्रस्तुत किए गए
5. प्रायोजक एजेंसी द्वारा वर्तमान वर्ष में किये  
गये बड़े/छोटे संरचनात्मक मरम्मत कार्य ..... नहीं
6. आवश्यकतानुसार प्रायोजक पदाधिकारी द्वारा  
उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त क्लास रूम/  
आवास ..... आ. नहीं
7. विद्यालय के लिये जगह पर्याप्त है ? ..... हाँ
8. क्या पानी/विद्युत आपूर्ति एवं स्वास्थ्य  
सुविधायें प्रायोजक एजेंसी द्वारा उपलब्ध  
कराई गई हैं ? ..... हाँ

गैरिसन इंजीनियर/अधिशासी अभियंता

सहायक कमाण्डेंट (अभियंता)  
Assistant Commandant (Engg.)  
भारत सरकार (गृह मंत्रालय)  
Govt. of India (MHA)  
वेनक भूखालय, स.सी.बल लखीमपुर-खीरी (30500)  
SHQ, SSB, Lakhimpur-Kheri (U.P.)

प्रतिहस्ताक्षर

स्टेशन कमाण्डर/अध्यक्ष

अध्यक्ष

विद्यालय प्रबन्ध समिति  
लखीमपुर-खीरी

प्राचार्य/Principal

कन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya,  
लखीमपुर-खीरी/Lakhimpur-Kheri  
Pin - 262701

प्राचार्य/Principal  
कन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya,  
लखीमपुर-खीरी/Lakhimpur-Kheri  
Pin - 262701